

# Автоматический измеритель температуры вспышки и воспламенения нефтепродуктов SKY1001-II (метод открытой чашки Кливленда)

Автоматический измеритель температуры вспышки и температуры воспламенения нефтепродуктов SKY1001-II (метод открытой чашки Кливленда), подходит для измерения температуры вспышки и температуры воспламенения жидких нефтепродуктов( таких как смазочные масла, силиконовое масло, остаточное мазут), пищевых продуктов и напитки, химических веществ. Эксплуатация простая, измерение точное, и использование безопасное, и является идеальным выбором для измерения температуры вспышки в лаборатории.

Контроль процессора с высокоскоростным сигналом, высокоточная аналоговая электроцепь/ электроцепь цифрового преобразования, точность испытания высокая

---

---

---

---

---

---

---

---

---

|                              |                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Контроль температуры вспышки | ионно-пламенный метод проверки                                      |
| Контроль температуры образца | Входной проволочный PT100 платиновый резисторный температурный зонд |
| Показание                    | 78                                                                  |
| Утвер.                       | ж 5осо Кплале ПИИьпertz о 0баме о 0к T104 рте                       |
| Данные                       |                                                                     |
| Интерфейс связи              |                                                                     |
| Вывод данных                 |                                                                     |
| Мощность целого агрегата     |                                                                     |
| Мощность нагревательной печи |                                                                     |